

Livret d'entretien électronique MAZDA

Détails véhicule

CX-5 - 2.2L SKYACTIV-D (175 hp) - Zeal Red
6AT

Modèle - Moteur - Transmission

JMZKEN92800112732

Numéro d'identification

27/04/2012

Date de début de garantie

Couleur extérieure

EL969WH

Immatriculation

Italie

Pays d'origine

Aperçu du contrat






MAZDA ASSISTANCE	valable jusqu'au 25/07/2026 ou 97985 km au premier des deux termes échus. En Italie appelez 800 040 070. A l'étranger appeler +39 02 58286809.
Extension de garantie	Pas de couverture
Service Plan	Pas de couverture

Prochaine visite prévue









Intervalles des entretiens	Tous les 20000 km ou 12 mois (au 1er des deux termes échus) Votre garantie constructeur ou votre contrat d'extension de garantie peut être remis en cause si le programme d'entretien n'est pas respecté
Prochain entretien	280 000 km / 168 mois
Au plus tard à	97985 km ou 25/07/2026 au premier des deux termes échus

Historique des entretiens	Date	Kilométrage	Entretiens effectués
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	25/07/2025 528690	77985 km	260 000 km / 156 mois Inspection de la carrosserie     
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA	08/03/2023 526564	69000 km	180.000 km / 9ème Année Inspection de la carrosserie   
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA	09/06/2021 524606	63173 km	160.000 km / 8ème Année Inspection de la carrosserie     
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA	22/07/2019 522801	55000 km	140.000 km / 7ème Année Inspection de la carrosserie    
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	21/07/2017 520152	41000 km	Inspection de la carrosserie    

Livret d'entretien électronique MAZDA

Historique des entretiens	Date	Kilométrage	Entretiens effectués
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	03/05/2016 <small>508412</small>	32950 km	80.000 km / 4ème Année     
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	04/05/2015 <small>507906</small>	20816 km	60.000 km / 3ème Année Inspection de la carrosserie  
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	14/05/2014 <small>504832</small>	12830 km	40.000 km / 2ème Année Inspection de la carrosserie  
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA +390523593425	13/05/2013 <small>502849</small>	4890 km	20.000 km / 1e Année Inspection de la carrosserie  
 MMI, TAGLIAFERRI S.R.L. VIALE ARTIGIANATO LOC. LE MOSE 52 IT - 29122 PIACENZA 0523 593425	02/05/2012 <small>500571</small>	10 km	Préparation véhicule

Légendes

 Téléchargement supplémentaire disponible	 Bilan de santé	 Remplacement du filtre à air d'habitacle
 Changement de l'huile et du filtre à huile	 Remplacement du filtre à carburant	 Remplacement du filtre à air
 Changement de liquide de frein	 Contrôle climatisation	

Application "My Mazda"

Savez-vous que vous pouvez consulter l'historique de vos entretiens et bénéficier d'un rappel de votre prochain entretien dans votre smartphone ? Téléchargez l'application My Mazda pour utiliser ces fonctionnalités et bien plus encore.

Android



iOS



VHC MMI



CX-5
Modèle

77985 KM
Kilométrage actuel

27/04/2012
Date de vente

Italie
Pays d'origine

JMZKEN92800112732
N° de châssis

EL969WH
Plaque d'immatriculation

25/07/2026
MAZDA ASSISTANCE jusqu'au:

Date du prochain contrôle technique

25/07/2025
Date

528690
Numéro d'ordre de réparation


À l'intérieur du véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Combiné d'instruments		✓			
Commutateurs et commandes		✓			
Sièges et ceintures		✓			
Feux du véhicule		✓			
Éclairage de l'habitacle		✓			
Kit de gonflage des pneus, contrôler chaque année		✓			
Frein de stationnement, vérifier,régler si nécessaire		✓			
À l'extérieur du véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Roues		✓			
Vitres et essuie-glaces		✓			
Peinture carrosserie		✓			
Sous le capot moteur		✓	✗	🔧	Détails
Fuites visibles à proximité du moteur		✓			
Contrôle de batterie		✓			
Courroies d'entraînement, vérifier, ajuster si nécessaire		✓			
Fluides du véhicule		✓			
Sous le véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Pneus		✓			Usure Avant gauche : Usure 6.5 mm, Été
		✓			Usure Avant droit : Usure 6.5 mm, Été
		✓			Usure Arrière gauche : Usure 6.4 mm, Été
		✓			Usure Arrière droit : Usure 6.4 mm, Été
		✓			Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Avant gauche : 2.5 bar
		✓			Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Avant droit : 2.5 bar
		✓			Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Arrière gauche : 2.5 bar
		✓			Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Arrière droit : 2.5 bar
Freins		✓			État des plaquettes de frein Partie avant : Épaisseur 15 mm
		✓			État des plaquettes de frein Arrière : Épaisseur 13 mm

Amortisseurs	✓
Mécanisme de direction, rotules, biellettes, vérifier	✓
Lignes et flexibles de carburant, vérifier	✓
Inspection visuelle des fuites	✓
Système d'échappement des gaz	✓
Arbre de transmission/essieu	✓
soubassement, vérifier	✓

Légende : les symboles ont les significations suivantes. Pour toute question, adressez-vous à votre conseiller service.

✓ Résultat du contrôle : OK	✗ Résultat du contrôle : acceptable mais non OK	GO Le client a accepté la réparation.	👤 Le client a reporté la réparation.
🔧 Effectué	✗ Résultat du contrôle : non OK	☐ Contrôle non effectué	🚫 Le client a refusé la réparation.

Liste de contrôle de carrosserie



Aucun problème de carrosserie/peinture détecté.