

BMW Group - AIR: 2024-08-14 / 11:35  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: COOPERSD A  
 Numéro d'identification du véhicule: WMWZR71010TX99559  
 Code de développement: R57  
 Clé de type: ZR81  
 Type maître: ZR81

Véhicule

MINI COOPERSD A, 105kW

WMWZR71010TX99559



Code de développement	R57
Couleur	midnight-black metallic
Niveau d'intégration réel	R056-15-07-500
Début de la garantie constructeur	29 avril 2011

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

**Remarque :** La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 oct. 2015 (SWID : 00880025).	Road Map Europe MOVE 2016-1	Road Map Europe East MOVE 2024

## Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	MINI
Modèle	COOPERSD A
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	TX99559
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WMWZR71010TX99559
Code de développement	R57
Direction	LL
Moteur	N47T
Numéro de moteur	72277778
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, A, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2360365ANG
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	R056-11-03-502
Date de production	13 avr. 2011
Usine de production	OXFORD
Date de livraison	19 avr. 2011
Concessionnaire livreur	ahg Autohandelsgesellschaft, Offenburg, DE
Version pays	EUR
Code peinture	A94
Code garnitures	T9E1
Clé de type	ZR81
Type de base	ZR71
Type maître	ZR81

## Options

## Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
01CD Brake Energy Regeneration  
0205 Boîte de vitesses automatique  
0210 Contrôle dynamique de stabilité  
0230 Equipements spécifiques UE  
0249 Volant multifonctions  
02GD Roue AL MINI Conical Spoke  
02PA Antivol de vis de roue  
02XA Volant sport gainé cuir avec lev. cde

## Équipement optionnel monté ultérieurement:

0235 Dispositif d'attelage amovible  
HETR

- 0314 Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée
- 0345 Chrome Line Interieur
- 0346 Chrome Line extérieur
- 0387 Déфлекteur d'air
- 03AB Cache de retroviseur peint
- 03AR Préparation porte-bagages arrière
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours
- 0441 Kit fumeur
- 0450 Réglage en hauteur du siège passager avant
- 0473 Accoudoir avant
- 0481 Siège sport
- 0493 Kit rangement
- 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
- 04AU Eléments de décoration étendus
- 04BD Surface intérieure Piano Black
- 04C1 Colour Line Carbon Black
- 04CU Coloris intérieur Carbon Black
- 04UF Touche Sport
- 0502 Lave-projecteurs
- 0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
- 0520 Phares anti-brouillard
- 0521 Détecteur de pluie
- 0522 Phare xénon
- 0534 Climatiseur automatique
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0550 Ordinateur de bord
- 0563 Kit éclairage
- 05AA Feu antibrouillard arriere
- 05DA Désactivation airbag passager
- 05DD Cric
- 05DT Dynamic Traction Control
- 0606 Système de navigation Business
- 0620 Système de commande vocale
- 06A1 Always Open Timer
- 06NE Prép. portable Bluetooth + USB/Audio
- 06NF Interface musicale pour smartphone
- 06NM MINI Connected
- 06VC Boîtier Combox
- 0736 2ème clé pour télécommande radio
- 0785 Clignotants blancs
- 07L4 Red Hot
- 07L5 Wired
- 07L9 always open
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0872 Chili
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08TG Sécurité antivol
- A070 Batterie AGM 70 Ah
- EWS4

### Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
31/05/2021	Clé	96982 km		Clé 1
31/05/2021	Réparation	96982 km	28244 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Mühlacker	Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer la courroie de l'alternateur 8 VT  
Valeur de travail | 11 28 010

Courroie nervuree poly-v 1  
Pièce | 11 28 8 573 417

— 31/05/2021 Réparation 96982 km 28244 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft Tâche  
mbH , Mühlacker

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer et reposer / remplacer baguette sur doublure de bouclier arrière 12 VT  
Valeur de travail | 51 12 080

Grille 1  
Pièce | 51 12 7 260 590

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Stoßfängerverkleidung hinte n lackieren 00000000 Local 1 VT  
Valeur de travail | 99 99 999

— 06/10/2015 Clé 46975 km 28243 Clé 1



— 01/10/2015 Clé 46972 km 28243 Clé 1



— 01/10/2015 Réparation 46972 km 28243 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft  
mbH , Pforzheim

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service-Mietfahrzeug 5 Tage Tagessatz incl.200 km Freikilometer Local 1 VT  
Sonderpreis  
Valeur de travail | 98 08 500

— 07/05/2015 Clé 42931 km 00250 Clé 1



— 07/05/2015 Réparation 42931 km 28244 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft mbH , Mühlacker

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service prestations standard 2 VT  
Valeur de travail | 00 00 105

Service contrôle véhicule 7 VT  
Valeur de travail | 00 00 624

— 26/05/2014 Clé 35768 km 00250 Clé 0



— 20/05/2014 Clé 35675 km 00250 Clé 0



— 30/04/2014 Clé 34234 km 00250 Clé 1



— 30/04/2014 Réparation 34234 km 33994 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft mbH , Offenburg Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service prestations standard 2 VT  
Valeur de travail | 00 00 105

Service liquide de frein 4 VT  
Valeur de travail | 00 00 618

Bremsflüssigkeit DOT 4 Local 1  
Pièce | FT99 88 9 400 1

SCHEIBENKLAR mit Frostschutz Local 1.5

Pièce I FT99 99 9 407 8

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle des gaz d'échappement Valeur de travail   00 00 440	8 VT
---	------

Contrôle technique (obligatoire) Valeur de travail   00 12 559	0 VT
---	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche Valeur de travail   99 99 319	Local	0 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Hauptuntersuchung § 29 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
---	-------	------

— 28/03/2013 Clé

27679 km

Clé 0



— 27/10/2012 Réparation

24601 km

33994 ahg  
Autohandelsgesellschaft  
mbH , Offenburg

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Reifen montieren und wuchten. ( Felgen abmontiert ) gewichte ) Valeur de travail   36 99 008	Local	4 VT
---	-------	------

Jeu de roues complètes été noires Pièce I 36 11 2 180 218	1
--	---

— 25/09/2012 Réparation

24601 km

33994 ahg  
Autohandelsgesellschaft  
mbH , Offenburg

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105		2 VT
---	--	------

SCHEIBENKLAR Pièce   FT99 99 9 407 8	Local	2
---	-------	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610		3 VT
---	--	------

MONTAGEREINIGER Pièce   47 11 1 905 105	Local	0.5
--	-------	-----

SCHMIERMITTEL/DICHTMASSE Pièce   47 11 1 905 110	Local	0.5
---	-------	-----

MOTORENÖL Pièce   FT99 99 0 000 5	Local	5.2
--------------------------------------	-------	-----

Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11 42 8 507 683		1
--	--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616		1 VT
--	--	------

Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce   64 31 9 127 516		1
---	--	---

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Ersatzfahrzeug Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
---	-------	------

Contrôle technique (obligatoire) Valeur de travail   00 12 559		2 VT
---	--	------

—	29/06/2012	Réparation	21133 km	33994 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Offenburg	Tâche Tâche Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	---	----------------------------------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105		2 VT
Service frein avant Valeur de travail   00 00 612		6 VT
KORROSIONSSCHUT / ANTI-QUIETSCH Pièce   47 34 3 419 071	Local	1
BREMSENREINIGER Pièce   47 34 8 829 561	Local	0.5
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce   34 11 6 772 892		1
Palpeur d'usure garnitures de freins Pièce   34 35 6 792 572		1

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Dürfen wir Ihre Flüssigkeits- stände prüfen / ergänzen ja / nein Valeur de travail   99 99 113	Local	0 VT
SCHEIBENKLAR Pièce   FT99 99 9 407 8	Local	2

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche Valeur de travail   99 99 319	Local	0 VT
---	-------	------

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Ersatzfahrzeug OG-MI 124 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
---	-------	------

—	08/05/2012	Réparation	18088 km	33994 ahg Autohandelsgesellschaft mbH , Offenburg	Tâche Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	---	-------------------------

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur Valeur de travail   51 99 000	6 VT
--	------

Ecrou autobloquant Pièce   31 31 6 769 731	4
---	---

Montant de suspension Pièce   51 71 0 442 352	1
--	---

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier CAS) Valeur de travail   61 00 720	5 VT
---	------

Temps de travail sans spécification/ Equipement carrosserie Valeur de travail   72 99 000	2 VT
--	------

Support de hayon ECE Pièce   82 71 0 444 093	1
---	---

Support arrière jeu boîtiers électr. Pièce   82 71 0 444 095	1
---	---

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Fußraum saugen und Wagenoberwäsche Valeur de travail   99 99 319	Local	0 VT
---	-------	------

—	08/05/2012	Réparation	18088 km	33994 ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Offenburg	Tâche Tâche
---	------------	------------	----------	--	----------------

## — Tâche

**Description :****Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Schadenskalkulation erstellen Valeur de travail   00 99 901	Local	6 VT
--	-------	------

Foto/Dokumentation Valeur de travail   00 99 902	Local	1 VT
---	-------	------

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000	2 VT
---	------

Opérations de dépose et repose de la porte avant côté gauche ou droit pour mise en peinture Valeur de travail   51 18 750	17 VT
--	-------

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000	10 VT
---	-------

Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556	3 VT
--	------

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie 2 VT  
Valeur de travail | 41 99 000

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie 18 VT  
Valeur de travail | 41 99 000

SCHLEIFSCHEIBE Local 1  
Pièce | 47 41 2 724 534

SCHWEMMMATERIAL Local 1  
Pièce | 47 41 3 037 592

HOHLRAUMSCHUTZ Local 1  
Pièce | 47 41 4 464 572

KABELBINDER Local 8  
Pièce | 47 11 2 906 130

SCHELLE Local 2  
Pièce | 47 16 8 711 540

NIETE Local 15  
Pièce | 47 41 1 643 833

MULTIFUNKTIONSSPRAY Local 0.5  
Pièce | 47 41 1 685 433

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Lack: Türe vorne links Local 1 VT  
Valeur de travail | 99 99 999

— 02/11/2011 Réparation 13000 km 33994 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft Tâche  
mbH , Offenburg

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Hagelschaden / AXA Versicherung AG51171 KölnSchadensnummer: 951140139283

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** none

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie 2 VT  
Valeur de travail | 41 99 000

Déposer et poser le capot avant 4 VT  
Valeur de travail | 41 61 600

Déposer et reposer/remplacer la bague de bas de glace sur la porte  
avant à l'extérieur 2 VT  
Valeur de travail | 51 21 800

Déposer/reposer ou remplacer la lanterne arrière gauche ou droite 6 VT  
Valeur de travail | 63 21 680

Déposer et poser le hayon 5 VT  
Valeur de travail | 41 62 510

Dépose et repose/remplacement de la garniture du hayon Valeur de travail   51 49 500			1 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			30 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			7 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			13 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			8 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			16 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			10 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			8 VT
Temps de travail sans spécification/ Carrosserie Valeur de travail   41 99 000			7 VT
Temps de travail sans spécification/ Protection des corps creux et du soubassement Valeur de travail   97 99 000			2 VT
Protection des corps creux capot avant Valeur de travail   97 61 501			3 VT
Lack: Motorhaube S3 Pièce   FT9894902	Local		1
Finish-Arbeit fuer Sanft Instandsetzen eit) Pièce   FT0000154	Local		1
POLITURMATERIAL Pièce   47 41 4 868 372	Local		1
HOHLRAUMSCHUTZ Pièce   47 41 4 464 572	Local		1
NIETE/KLAMMERN Pièce   47 41 1 643 833	Local		12
Cache logement ext. gauche Pièce   51 33 7 146 091			1
Clip Pièce   51 13 2 752 145			2
Embleme avant Pièce   51 14 2 754 973			1

— 26/04/2011 Réparation 0 km 33994 ahg Tâche  
Autohandelsgesellschaft Tâche  
mbH , Offenburg

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** none

Contrôle gratuit à la livraison Valeur de travail   00 00 009			8 VT
--	--	--	------

## — Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

---

VFW / POOL tanken Valeur de travail   98 00 010	Local	3 VT
Neuwagen-Finish Valeur de travail   98 99 004	Local	12 VT
ACC-Auslieferungsaufbereitung Pièce   FT0000154	Local	1

---