

Historique véhicule

Données véhicule

N° de châsis	WVWZZZAUZFP605598	Prochain CT	2022-10
Date de livraison :	2015-07-13	Prochain Service Antipollution	2022-10
Type	BA5C8R		

Historique

Afficher éléments

Facture ▼

Date de réception:

2021-03-01

Kilométrage:

71097

Numéro d'ordre:

2100252102

N° de facture.:

110168608

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 12E050A2	LIQREFROID	2.00	V	OWN	02		0
2	04L121011N	POMPE	0.70	V	OWN	03		0
3	N 91048804	VIS	2.00	V	OWN	01		0
4	038109454A	Ecr.embase	0.70	V	OWN	01		0
5	N 10335207	Vis	0.70	V	OWN	01		0
6	N 10552404	Vis	1.00	V	OWN	01		0
7	N 10609201	Ecr.embase	0.70	V	OWN	01		0
8	N 10675602	VIS	0.70	V	OWN	01		0
9	N 10699501	Vis	1.00	V	OWN	01		0
10	N 10706901	Vis	0.70	V	OWN	01		0
11	N 10773701	Schraube	0.70	V	OWN	01		0
12	N 91029602	Vis	0.70	V	OWN	01		0
13	N 91048804	VIS	2.00	V	OWN	01		0
14	N 91204001	Schraube	0.70	V	OWN	01		0





Facture ▼

Date de réception:
2021-03-01Kilométrage:
71097Numéro d'ordre:
2100252101N° de facture.:
110168607

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	19010100	Système de refroidissement :vérifié	-	0000		0
2	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		0
3	19501905	Pompe liq. refroid. :déposée et rep	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 12E050A2	LIQREFROID	1.00	V	OWN	02		0
2	04L121011N	POMPE	0.30	V	OWN	03		0
3	N 91048804	VIS	1.00	V	OWN	01		0
4	N 91029602	Vis	0.30	V	OWN	01		0
5	N 10335207	Vis	0.30	V	OWN	01		0
6	038109454A	Ecr.embase	0.30	V	OWN	01		0
7	N 10609201	Ecr.embase	0.30	V	OWN	01		0
8	N 10675602	VIS	0.30	V	OWN	01		0



COPIE POUR EXAMEN

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
9	N 10706901	Vis	0.30	V	OWN	01		0
10	N 10552404	Vis	1.00	V	OWN	01		0
11	N 10699501	Vis	1.00	V	OWN	01		0
12	N 10773701	Schraube	0.30	V	OWN	01		0
13	N 91204001	Schraube	0.30	V	OWN	01		0
14	N 91048804	VIS	2.00	V	OWN	01		0

Facture

Date de réception:

2020-11-30

Rubr. pièces

Kilométrage:

65200

Numéro d'ordre:

2002

N° de facture.:

113915

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	Z 093164	PANNENSET	1.00	V	6	52		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-10-13Kilométrage:
65250Numéro d'ordre:
327N° de facture.:
113519

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	44449903	4 RÄDER AUS-UND EINGEBAUT "SPARPA	-	0000		0
2	99999999	SR ins Fzg legen	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G0601171 XQI	KAPPE	4.00	V	OWN	4		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-09-02Kilométrage:
65250Numéro d'ordre:
34099N° de facture.:
113312

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01060099	AU-Service	-	0000		0
2	99999999	GTÜ	-	0000		0
3	01010199	GW-AUSLIEFERUNGSCHECK	-	0000		0
4	99999999	Warnweste einlegen	-	0000		0
5	99999999	Bremsen prüfen ggf ers	-	0000		0
6	99999999	WR ins Fzg legen	-	0000		0
7	99999999	Bremse komplett ers	-	0000		0
8	44447702	2 REIFEN MONTIEREN INKL. WUCHTEN A+	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	JZW615301H	Bremsschei	2.00	V	OWN	2		0
2	JZW698151AN	GARNFREINS	1.00	V	OWN	2		0
3	JZW698601BF	DISQ.FREIN	1.00	V	OWN	2		0



#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
4	N 10648301	Vis	2.00	V	OWN	1		0
5	N 91084901	VIS	4.00	V	OWN	1		0
6	Z 093066 AAA	WARNWESTE	1.00	F	6	18		0
7	N 91168901	Vis	4.00	V	OWN	1		0
8	G 052164DS	SCHEIBENRE	1.00	V	OWN	2		0
9	G 052195DS	Oel LL3	1.00	F	6	61		0
10	ZTS226458YAC21	REIFEN FUL	2.00	V	6	42		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-07-15Kilométrage:
65164Numéro d'ordre:
32974N° de facture.:
113058

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	99999999	Öl-Wasser-Luft prüfen	-	0000		0
2	44446699	4 RÄDER EINLAGERN INTERN	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	N 10437301	Batterie	2.00	V	OWN	1		0

Facture ▼

Date de réception:
2020-04-09Kilométrage:
62825Numéro d'ordre:
26763N° de facture.:
27570

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	60482199	VENTILKAPPEN WASSERABLÄUFE ENTF.	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-04-09Kilométrage:
62825Numéro d'ordre:
26762N° de facture.:
27567Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	94151652	Phares :régulé	-	0000		0
2	01090015	Services Entr.Vid.(var.) .	X	0000		1
3	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		2
4	34015555	Huile de BV :remplacé	-	0000		2
5	01400050	Service Liquide de Frein .	-	0000		4

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	MB 100	MOBILITÄT	1.00	M	6	0		0
2	03N115562B	CART.FILT.	1.00	V	OWN	1		1
3	N 90813202	Vis	1.00	V	OWN	1		1
4	WHT000729A	Vis	3.00	V	OWN	1		1
5	OEL1	LONGLIFEÖL	4.70	F	6	29		1
6	02E305051C	Cartouche	1.00	V	OWN	1		2



#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
7	G 052182A2	Huile bv.	6.00	V	OWN	4		2
8	N 0438092	Bague jo	1.00	V	OWN	1		2
9	N 91084501	Baguejoint	1.00	V	OWN	1		2
10	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	3		4

Réclamation **Date de réception:**
2019-10-22**Kilométrage:**
59322**Numéro d'ordre:**
18883**Identifiant réclamation:**
116331087

Réclamation du client

Die Sitzfläche vom Fahrersitz heizt nicht - Rücklehne schon

Codage client

Constat atelier

Codage atelier

Pièce de rechange réparant le dommage



Facture

Date de réception:
2019-10-22Kilométrage:
59322Numéro d'ordre:
18884N° de facture.:
19194

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	91962699	MANUELLE UMPROGRAMMIERUNG	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2019-10-22Kilométrage:
59322Numéro d'ordre:
18883N° de facture.:
19195

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	72010999	SITZ VORN GELÖST U.BEFESTIGT	-	0000		0
2	74280199	EL.PRÜFUNG:HEIZELEMENT F.SITZ VL	-	0000		0
3	72011900	Siège AV :déposée et reposée	-	0000		0
4	72471960	Dossier :déposée et reposée	-	0000		0
5	74285550	Elément chauffant de siège AV :remp	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G0963555AJ	Elem.chauf	1.00	V	OWN	08		0
2	5G0881375M	Rembourrag	1.00	V	OWN	08		0
3	N 10867601	AGRAFE	15.00	V	OWN	3		0



Facture

Date de réception:
2019-10-22Kilométrage:
59322Numéro d'ordre:
18883N° de facture.:
19196

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	94155599	BELEUCHTUNG INSTANDSETZEN	-	0000		1

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	N 10320102	Lampe inc.	2.00	V	OWN	1		0



Facture

Date de réception:
2019-05-09Kilométrage:
51587Numéro d'ordre:
10614N° de facture.:
47953

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	92272099	WISCHERBLÄTTER VORNE ERSETZEN	-	0000		8
2	92431999	WISCHERBLATT HINTEN ERSETZEN	-	0000		9

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G1998002	BALAI ESSU	1.00	V	OWN	3		6
2	5G9955427A	BALAI ESSUI	1.00	V	OWN	3		7
3	AKT955	AKTION	-1.00	X	OWN	0		7



Facture ▼

Date de réception:
2019-05-09Kilométrage:
51587Numéro d'ordre:
10614N° de facture.:
47952Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	99999999	NEUVERTRAG W&I VOM 9.5.19	-	0000		0
2	99999999	VERTRAGSNR: C 628852	-	0000		0
3	01340000	Services Entretien .	X	0000		1
4	01390050	Services Entr. Étendus .	X	0000		2
5	85181950	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		3
6	60480260	Goulottes :vérifiée	-	0000		4
7	60052950	Toit coulissant :nettoyé	-	0000		5

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5Q0819653	Filtr.pous	1.00	V	OWN	1		3



Facture ▼

Date de réception:
2018-07-16Kilométrage:
40776Numéro d'ordre:
46107N° de facture.:
29898Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	00004918	VERAUSL.GEB. §29 HAUPTUNTERSUCH(FSP	-	0000		0
2	01061199	AU-SERVICE (DIESEL)	-	0000		0
3	01220000	Réceptions intég. effect. .	-	0000		0
4	01140015	Services Entr. Inter. (va .	X	0000		1
5	01575550	Huile coupleur 4x4 :remplacé	-	0000		2
6	01400050	Service Liquide de Frein .	-	0000		3

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	03N115562	Cart.filt.	1.00	V	OWN	1		1
2	N 90813202	Vis	1.00	V	OWN	1		1
3	OEL1	LOGNLIFEÖL	4.70	F	6	29		1
4	WHT000729A	Vis	3.00	V	OWN	1		1
5	G 060175A2	HUILE	1.00	V	OWN	6		2



COPIE POUR EXAMEN

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
6	N 90281802	Vis	1.00	V	OWN	1		2
7	N 91082701	VIS	1.00	V	OWN	8		2
8	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	3		3

Facture

Date de réception:
2018-05-02Kilométrage:
38095Numéro d'ordre:
42598N° de facture.:
25496Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01340000	Services Entretien .	X	0000		1

**Réclamation** ▼**Date de réception:**
2017-12-20**Kilométrage:**
33743**Numéro d'ordre:**
35941**Identifiant réclamation:**
93858259

Réclamation du client	Fahrsitzheizung Sitzfläche heizt nicht mehr
Codage client	
Constat atelier	
Codage atelier	
Pièce de rechange réparant le dommage	5G0-963-555-AJ-



Facture ▼

Date de réception:
2017-12-20Kilométrage:
33810Numéro d'ordre:
35941N° de facture.:
18205

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
2	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		0
3	72010999	SITZE VORN LINKS GELÖST U.BEFESTI	-	0000		0
4	74280199	EL.PRÜFUNG:HEIZELEMENT SITZ	-	0000		0
5	72011900	Siège AV :déposée et reposée	-	0000		0
6	72471960	Dossier :déposée et reposée	-	0000		0
7	74285550	Elément chauffant de siège AV :remp	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G0963555AJ	Elem.chauf	0.70	V	OWN	08		0
2	N 0152612	Agrafe	21.00	V	OWN	3		0



Facture ▼

Date de réception:
2017-12-20Kilométrage:
33810Numéro d'ordre:
35941N° de facture.:
18204

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0
2	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		0
3	72010999	SITZE VORN LINKS GELÖST U.BEFESTI	-	0000		0
4	74280199	EL.PRÜFUNG:HEIZELEMENT SITZ	-	0000		0
5	72011900	Siège AV :déposée et reposée	-	0000		0
6	72471960	Dossier :déposée et reposée	-	0000		0
7	74285550	Elément chauffant de siège AV :remp	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G0963555AJ	Elem.chauf	0.30	V	OWN	08		0
2	N 0152612	Agrafe	9.00	V	OWN	3		0



Facture ▼

Date de réception:
2017-12-19Kilométrage:
33743Numéro d'ordre:
36156N° de facture.:
17590

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	23575599	AKTION 23W6 KRIT.02	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	03L906262R	Lambdasond	1.00	V	OWN	3		0
2	1K0253115AE	Joint	1.00	V	OWN	3		0
3	1K0253725	Collier	1.00	V	OWN	4		0
4	WHT000729A	Vis	3.00	V	OWN	1		0
5	000010006	Etiquette	1.00	V	OWN	8		0



Facture ▼

Date de réception:
2017-04-19Kilométrage:
24016Numéro d'ordre:
22824N° de facture.:
41568Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01340000	Services Entretien .	X	0000		1
2	85181950	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		2

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	OEL1	5W30 LONGL	0.40	F	6	29		0
2	G 052164M2	Nettoyant	1.00	V	OWN	2		0
3	5Q0819653	Filtr.pous	1.00	V	OWN	1		2

**Réclamation** ▼**Date de réception:**
2017-03-03**Kilométrage:**
23010**Numéro d'ordre:**
20003**Identifiant réclamation:**
84676274

Réclamation du client

Wassereintritt Türe hinten rechts

Codage client

Constat atelier

Codage atelier

Pièce de rechange réparant le dommage

Réclamation ▼**Date de réception:**
2017-03-03**Kilométrage:**
23010**Numéro d'ordre:**
20003**Identifiant réclamation:**
84651099

Réclamation du client

Wassereintritt türen hinten links.

Codage client

Constat atelier

Codage atelier

Pièce de rechange réparant le dommage



Facture ▼

Date de réception:
2017-03-03Kilométrage:
23010Numéro d'ordre:
20003N° de facture.:
74575

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	06890100	Véhicule :vérifiée	-	0000		0
2	58515899	TÜRRAHMEN HINTEN RICHTEN	-	0000		0

Facture ▼

Date de réception:
2017-03-03Kilométrage:
23010Numéro d'ordre:
20003N° de facture.:
38857

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	06890100	Véhicule :vérifiée	-	0000		0
2	58515899	TÜRRAHMEN HINTEN RICHTEN	-	0000		0
3	01000199	FAHRZEUGWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2016-12-16Kilométrage:
20330Numéro d'ordre:
16139N° de facture.:
33286Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01140015	Services Entr. Inter. (va .	X	0000		0
2	99999999	FZG.-WÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	OEL1	5W30 LONGL	4.70	F	6	29		0
2	03N115562	Cart.filt.	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Vis	1.00	V	OWN	1		0

**Réclamation** ▼**Date de réception:**
2016-08-02**Kilométrage:**
15353**Numéro d'ordre:**
8334**Identifiant réclamation:**
77613667

Réclamation du client	wassereintritt rückleuchte
Codage client	
Constat atelier	5G9 945 096 D
Codage atelier	
Pièce de rechange réparant le dommage	5g9-945-096-d-

Facture ▼**Date de réception:**
2016-08-02**Kilométrage:**
15353**Numéro d'ordre:**
8334**N° de facture.:**
23981**Rubrique de travail**

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	94311900	Feu AR :déposée et reposée	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	5G9945096D	Eclairage	1.00	V	OWN	3		0



Facture

Date de réception:
2016-07-04Kilométrage:
13991Numéro d'ordre:
24893N° de facture.:
112970

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	99999999	GW-Durchsicht	-	0000		0
2	99999999	Warnset einlegen	-	0000		0
3	99999999	WR ins Fzg legen	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	Z 093093 AAA	WARNDREIEC	1.00	F	6	18		0
2	G 052164DS	SCHEIBENRE	1.00	V	OWN	2		0
3	G 052195DS	Oel LL3	0.30	F	6	61		0



Facture ▼

Date de réception:
2016-04-12Kilométrage:
13975Numéro d'ordre:
22257N° de facture.:
112511

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	44449901	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
2	99999999	WR einlagern in GW-Container	-	0000		0
3	99999999	GW-Durchsicht	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 013DS	KÜHLMITTEL	0.20	V	OWN	2		0
2	G 052195DS	Oel LL3	0.75	F	6	21		0
3	G 052164DS	SCHEIBENRE	1.00	V	OWN	2		0
4	5G1998002	BALAI ESSU	1.00	V	OWN	3		0
5	5G9955427	Balaïessui	1.00	V	OWN	3		0

**Réclamation** ▼**Date de réception:**
2016-01-14**Kilométrage:**
10**Numéro d'ordre:**
20209**Identifiant réclamation:**
71860842

Réclamation du client	Bildschirm Navi u.Radio wird plötzlich schwarz
Codage client	
Constat atelier	[2039774/2 Elektrik: Discover Pro: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Codage atelier	Réparation d'après TPI
Pièce de rechange réparant le dommage	

Facture ▼**Date de réception:**
2016-01-14**Kilométrage:**
9865**Numéro d'ordre:**
20209**N° de facture.:**
60335**Remarq.**
Garantie/Part.
commerciale**Rubrique de travail**

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		0
2	27068950	Batterie :chargé	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2015-10-26Kilométrage:
10Numéro d'ordre:
43080N° de facture.:
591

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	98440524	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
2	99999999	SR einlagern	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2015-04-16Kilométrage:
10Numéro d'ordre:
45542N° de facture.:
90369Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01010000	Services Mise à la Route .	X	0000		0
2	99999999	KENNZEICHEN-VERS. MONT.	-	0000		0
3	99999999	WARNSET EINLEGEN	-	0000		0
4	99999999	FUßMATTEN FALLS NÖTIG EINLEGEN	-	0000		0
5	99999999	REIFENFÜLLDRUCK 4,0 BAR	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 052164DS	SCHEIBENRE	1.00	V	OWN	02		0
2	Z 093066 AAA	WARNWESTE	1.00	F	6	18		0
3	OEL 04	MOBILLL3	0.50	F	6	21		0
4	N 10029206	Vis	2.00	V	OWN	1		0

