

# Mercedes-Benz C 43 AMG

VIN: WDD2052641F367316

Essence

Généré le 2024-12-24 15:16



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

## Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

### ✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

### i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays :  +2

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Lituanie



Danemark




Slovaquie

# Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

## Note

- Dernier kilométrage connu : 48 548 km
- 5 relevés de kilométrage trouvés



## Relevés du compteur kilométrique

2017-01 **12 km**

2018-03 **14 435 km**

2019-03 **24 459 km**

2020-07 **36 331 km**

2023-08 **48 548 km**

# Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

## Note

Contrôle technique effectué en 2023-08 dans ce pays :  **Italie**

## Juridique



### Contrôle technique

**Passé** 2023-08

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 2025-08



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

### ✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle


## Émissions

Combien d'émissions de CO<sub>2</sub> les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

### i Note

Tranche d'émissions de CO<sub>2</sub> : E (185 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>



## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

### i Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Mercedes-Benz**



Modèle

**C 43 AMG**



Description

**AMG**



Type de carrosserie

**Break**



Année du modèle

**2017**



Déplacement moteur

**3 l**



Puissance moteur

**270 kW (362 hp)**



Type de carburant

**Essence**



Type de transmission

**Automatique**



Type de conduite

**AWD**



Position du volant

**Volant à gauche**



Nombre de sièges

**5**



Émissions de CO2

**185 g/km**

---

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

---

056

YOM X5/2

05U

REMOTE ONLINE

06B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-ITALIAN

06U

MERCEDES CONNECT ME STANDARD SERVICES

117

PAPER MANAGEMENT FOR ROWI CERTIFICATION

149U

POLAR WHITE - STANDARD FINISH

1P6

CONTROL CODE FOR SALES

235

ACTIVE PARKING ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

270

GPS AERIAL

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

299

PRE-SAFE®

336B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ITALIAN

345

RAIN SENSOR

350

COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEM (CNS), INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM (ICS), ECALL EUROPE EMERGENCY CALL SYSTEM

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

440

CRUISE CONTROL

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

488

STEEL/AIR SUSPENSION SYSTEM

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

52V

SPEED/LOAD INDEX 95Y XL + 97Y XL

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

543L

ITALY

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

5U4

RADIATOR GRILLE IN DIAMOND/STAR LOOK

5XXL

EUROPE

610A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

611

AMBIENT LIGHTING

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

641A

FABRIC / IMITATION LEATHER / MICROFIBER - BLACK / ANTH.

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

661

BLACK DOTS PLASTIC FIM CENTER CONSOLE (2C29)

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

776

WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

806

YOM X5/1

815

SINGLE DVD DRIVE

831

LICENSE PLATE MOUNTING, ITALY

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

919

COOLING CAPACITY - UPRATING PACKAGE

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

B54

COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F205

MODEL SERIES 205

FS

CREWBUS

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

JVH

PLANT CONTROL CODE

JVO

PLANT CONTROL CODE

JVP

PLANT CONTROL CODE

JW

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L

LEFT-HAND DRIVE

M002

ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M016

UPRATED ENGINE

M276

V6 SPARK-IGNITION ENGINE M276

M30

DISPLACEMENT 3.0 LITER

P29

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSSED IMIT.)

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U21

SPORTABGASANLAGE

U26

FLOOR MATS - AMG

U47

AMG SPOILER LIP

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Y05

SEAT BELT IN RED

# Chronologie

## 4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

2017-01  Italie



#### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2023-08  Italie



#### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

2024-11  Italie



#### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2024-11  Italie



#### Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



+31

## Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**