

# Audi A6

VIN: WAUZZZ4G3CN029179

Diesel

Généré le 2024-12-05 16:57



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

## Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays : +2

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Danemark



Lituanie




Slovénie

# Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

## Note

- Dernier kilométrage connu : 41 745 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



## Relevés du compteur kilométrique


2012-11 **14 km**

2024-10 **41 745 km**

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

## Note

Contrôle technique effectué en 2024-10 dans ce pays :  **Italie**

## Juridique



### Contrôle technique

**Passé** 2024-10

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 2026-10



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Domage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle


## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i **Note**

Tranche d'émissions de CO2 : D (156 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>



## Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

i **Note**

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Audi**



Modèle  
**A6**



Type de carrosserie  
**Berline**



Déplacement moteur

**3 l**



Puissance moteur

**180 kW (241 hp)**



Type de carburant

**Diesel**



Nombre de sièges

**5**



Émissions de CO2

**156 g/km**

## Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

2012-11

 **Italie**



#### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2013-06

 **Italie**



#### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2013-06

 **Italie**



#### Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2013-07

 **Italie**



### **Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2024-10

 **Italie**



### **A été inspecté**

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

### **Sources de données**

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**