

Historique véhicule

Données véhicule

N° de châssis	WAUZZZ8E76A084299	Prochain CT	2011-09
Date de livraison :	2005-09-16	Prochain Service Antipollution	2010-09
Type	8ECOQH		

Historique

Afficher éléments



TOUT

GARANTIE

MAINTENANCE

COPIE POUR EXAMEN

Facture ▼

Date de réception:
2020-01-09Kilométrage:
27544Numéro d'ordre:
001000363N° de facture.:
442

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	55891900	Rear cover lock cylinder rem+inst	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4F5827505D	Lock	1.00	5	OWN	KF		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-01-09Kilométrage:
27544Numéro d'ordre:
001000271N° de facture.:
272Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1		VERIFICA VALORI ASSETTO	-	0000		0
2		RIPRISTINO LUBRIFICAZIONI ORIGINALI	-	0000		0
3		S	-	0000		0
4		A	-	0000		0
5		R	-	0000		0
6	01090003	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
7	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
8	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
9	23241989	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
10	20341950	Diesel fuel filter removed+installe	-	0000		0
11	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0



Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	002	ETICHETTA 02	1.00	I	OWN	00		0
2	RLO	RIPRISTINO LUBRIFICAZIONI ORIGINALI	1.00	M	OWN	RL		0
3	071115562C	Filterelem	1.00	1	OWN	RC		0
4	06C133843	Air filter	1.00	1	OWN	RC		0
5	8E0127435A	Filter	1.00	1	OWN	RC		0
6	4B0819439C	Dust filt.	1.00	1	OWN	RC		0
7	N 90813202	Bolt	1.00	1	OWN	NN		0
8	N 0177522	Bulb	1.00	1	OWN	NG		0
9	PACOILEGE	EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-3	40.00	S	OWN	1C		0
10	B 000750M3	Brakefluid	1.00	2	OWN	CC		0



Facture ▼

Date de réception:
2020-01-09Kilométrage:
27544Numéro d'ordre:
O01000273N° de facture.:
305Remarq.
Garantie/Part.
commerciale

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	69595599	UNITA AIRBAG PER PASSEGGERO SOSTITU	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	8E1880204F	AIRBAG	1.00	8	OWN	KM		0
2	N 90887703	Nut	4.00	1	OWN	NN		0



Facture ▼

Date de réception:
2015-09-22Kilométrage:
20272Numéro d'ordre:
5001011352N° de facture.:
6375

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1		*****	-	0000		0
2	51027903	Body, side painted	-	0000		0
3		SOSTITUZIONE CERCHIO ANTERIORE DX E	-	0000		0
4	94291900	Number plate light removed+installe	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	4F0601025K Z17	Alloy rim	1.00	3	OWN	FA		0
2	8E0943021B	Light	1.00	3	OWN	EC		0



Facture ▼

Date de réception:
2010-05-19Kilométrage:
13391Numéro d'ordre:
3572N° de facture.:
1012155590Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01090013	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85181900	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	MC		-	0000		0
4	MC1		-	0000		0
5	XMP		-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	G 052164M1	Cleaner	1.00	4	OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00	1	OWN			0
3	4B0819439C	Dust filt.	1.00	1	OWN			0
4	TNPM18300375	PROTETTIVO	1.00	F	OWN			0



#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
5	071115562C	Filterelem	1.00	1	OWN			0
6	CIS01	No Text exists	38.00		6			0

Facture

Date de réception:
2010-05-19Kilométrage:
13391Numéro d'ordre:
1011N° de facture.:
1012655730

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	21415599	TUBO PRESSIONE SOSTITUITO	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	8E0145790P	TUBO	1.00	8	OWN			0

