



Mercedes-Benz

Général

Véhicule	C 220 CDI, CLC 220 CDI	Numéro d'immatriculation du véhicule	-
VIN	WDB2037081E047545	Numéro de vérification de carte	-
Inscription initiale	29.05.2009	Numéro d'approbation de type EU	e1*98/14*0159*20
Nom du client	-	Identifiant d'étalonnage	0064484840040001

Technique

Peinture	197 (Noir obsidienne - peinture métallisée)
Moteur	64696330637173 (Numéro d'article: A6460100047)
Transmission	71665402430470 (Numéro d'article: 2112609101)
Direction	20346055000813700082 (Conduite à gauche)

Remplissage

Liquide de frein	-l	Réfrigérant	-l
Liquide de refroidissement	-l	Huile de réfrigérateur	-l
Huile de direction	-l	Huile d'embrayage	-l

Couleur

Peinture	Code	Nom
1	197	Noir obsidienne - peinture métallisée

Moteur

Moteur	Numéro de moteur	Numéro de pièce
1	64696330637173	A6460100047

SA Codes

Code	Description
16J	Contrôle COP canal climatisation
197U	Noir obsidienne - peinture métallisée
206B	Notice d'utilisation et carnet de maintenance-italien
213	Direction paramétrique/direction Vario
220	Aide au stationnement arrière
22R	Jante alliage à 5 branches doubles 18 pouces "Monte mixte"
240A	Cuir
244A	Non valide - Cuir marron

SA Codes

255B	MB-MOBILIO MIT DSB UND GGD
263B	Plaque airbag - italien/anglais
280	Lenkradkranz Leder Nappa / Schalthebel Leder
287	Chargement objets longs
301	Pack FUMEUR
411	BM à 6 rapports
474	Filtre à particules diesel
486	Train de roulement sport
524	Cache de protection du véhicule (Full Body Cover)
527	COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec Navigation), autoradio High-Line
543L	Italie
580	Climatisation
5XXL	Europe
669	Roue de secours
809	AEJ X8/1
831	Fixation de la plaque d'immatriculation Italie
926	Dépollution des gaz d'échappement avec technique Euro 4
952	Ligne/pack d'équipement - Sport
983	Document CoC technique Euro 7 - sans attestation d'immatriculation partie 2
F203	Série 203
FCL	Berline compacte
GM	BOÎTE DE VITESSES MÉCAN.
H72	Electro-ventilateur de toit II
HA	ESSIEU ARRIÈRE
K13	Code de contrôle pour intervalle de maintenance 25000 km
L	Direction à gauche
M002	Moteurs avec turbocompresseur et refroidissement d'air de suralimentation
M22	Cylindrée 2,2 litres
M646	Moteur diesel R4 OM646
VL	Demi-essieu avant gauche
VR	Demi-essieu avant droit

Liquide de frein

Spécification du liquide de frein	331.0
-----------------------------------	-------

Liquide de refroidissement

Spécification pour le liquide de refroidissement	
--	--

325.6	-
326.6	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.

Huile de direction

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	236.3	-

Réfrigérant

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	361.0	-

Huile de réfrigérateur

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	362.1	-

Huile d'embrayage

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	235.10	75W-85 -