

Peugeot 407



VIN: VF36ERHHAAL004089

Diesel

Généré le 01/03/2025 16:05



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?




Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Danemark



Lituanie



Slovaquie



Roumanie



Suède



Canada



Tchéquie



Slovénie

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 107 131 km

- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 223 193 km
- 5 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique


02/2010	13 km
11/2010	25 684 km
02/2011	31 682 km
03/2013	49 505 km
01/2024	107 131 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Note

Contrôle technique effectué en 01/2024 dans ce pays :  **Italie**

Juridique



Contrôle technique

Passé

01/2024

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès Valide jusqu'au 01/2026



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dompage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i **Note**
Tranche d'émissions de CO2 : E (179 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de ton véhicule

179 g/km Classe **E**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Peugeot



Modèle

407



Type de carrosserie

Break



Déplacement moteur

2 l



Puissance moteur

120 kW (161 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Nombre de sièges

5



Émissions de CO₂

179 g/km

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

02/2010  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

09/2011  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

09/2011  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

01/2024  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**