



Peugeot 3008

VIN: VF3M4DGZULS108954

Hybride

Généré le 08/03/2025 15:48



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 10 pays :  +4

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Lituanie

 Danemark

 États-Unis

 Slovaquie

 Tchéquie

 Roumanie

 Italie

 Canada

 Suède


 Slovénie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 69 278 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 70 660 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

07/2020	13 km
02/2023	68 721 km
07/2023	69 278 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓ = Contrôle technique Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

Dommmage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i **Note**
Tranche d'émissions de CO2 : A (32 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton
véhicule

32 g/km Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Peugeot



Modèle

3008



Déplacement moteur

1,6 l



Puissance moteur

133 kW (178 hp)



Type de carburant

Hybride



Catégorie

M1



Homologation

e2*2007/46*0534*13



Poids total

2 270 kg



Poids à vide

3 520 kg



Émissions de CO₂

32 g/km



Norme d'émissions

Euro 6

Chronologie

2 enregistrements trouvés

Derniers enregistrements

07/2020  France

 **Première immatriculation**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

07/2023  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur