



Peugeot 3008

VIN: VF30URHHAAS268402

Diesel

Généré le 15/03/2025 09:45



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Danemark



Slovaquie



Suède



Roumanie



Canada



Tchéquie



Slovénie

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 75 962 km

- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 207 762 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

11/2010	13 km
03/2011	4 221 km
02/2025	75 962 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Note

Contrôle technique effectué en 02/2025 dans ce pays :  **Italie**

Juridique



Contrôle technique **Passé** 02/2025  **Italie** A passé le contrôle technique avec succès Valide jusqu'au 02/2027



Épave Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ Aucun problème détecté

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i Note

Tranche d'émissions de CO₂ : E (176 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule

176 g/km Classe **E**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émission de CO₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Peugeot



Modèle

3008



Type de carrosserie

Van



Déplacement moteur

2 l



Puissance moteur

120 kW (161 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Nombre de sièges

5



Émissions de CO2

176 g/km

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

11/2010  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

11/2010  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

11/2010  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

02/2025  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**