

## Mercedes-Benz C 250

VIN: WDD2052091F173989

Diesel

Généré le 05/16/2025, 11:40 AM



Scanne pour obtenir le rapport complet



### Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



### Statut légal

✓ Tout a l'air bien



### Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 35 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

### Voici ce que nous avons vérifié :



#### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



#### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

### Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Lituanie

 États-Unis

 Tchèque

 Slovénie

 Roumanie

 Hongrie

 Italie

 Slovaquie

 Suède

 Canada


 Danemark

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 21761km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 168 762 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

03/2015	12 km
01/2019	10 894 km
04/2023	21 761 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

**✓ Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique

**✓** Contrôle technique **Passé** 04/2023 **🇮🇹 Italie** A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 04/2025

**↺** Épave **✓** Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

# Domage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

**i** Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 16 745 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une Mercedes-Benz C 250 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

U85

LARGE SCR TANK

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

10A

OIL OFFSET AMOUNT +1000 ML OIL

35A

VGS D4-0, D3 PATTERN

A20

DIRECT START

A62

FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19

A68

TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION

A98

TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT

J7A

DSM: STAR2 ELIMINATION I/O-ERROR-CONTROL CODE W 10

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

064

STEUERCODE MAGNETVENTIL M651

30A

COVER WITH ADDITIONAL DAMPER ATTACHMENT POINT

A09

CO2 OFFENSIVE

A21

SHIFT BY WIRE

A66

FE CONVERTER 19 MM

A89

REDUCED-FRICTION

G965

TRANSMISSION CODE VERSION 65

J81

JUNE RELEASE

## Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

03/2015  Italie



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

04/2023  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 35 pays