CARVERTICAL

Toyota RAV4

VIN: JTMBC31V20D027379 Diesel

Généré le 05/27/2025, 10:25 AM

Scanne pour obtenir le rapport complet

Compteur kilométrique
✓ Tout a l'air bien

Statut légal
✓ Tout a l'air bien

Dommage
✓ Tout a l'air bien

+31

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35 pays**

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

Aucun problème détecté
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **10 pays** : +4

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé ✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

- États-Unis
- Lituanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Italie
- Tchéquie
- Roumanie
- Hongrie
- Suède
- Canada

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 121 395 km
- Kilométrage moyen pour des modéles similaires : 201 350 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Ton kilométrage — Kilométrage typique pour ce modèle

Relevés du compteur kilométrique	
01/2010	**13 km**
11/2023	**121 395 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

Contrôle technique Passé 11/2023 **Italie** A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 11/2025

Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

Aucun problème détecté

Registre des dommages

Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO_2

Émission de Co_2 g/km

Jusqu'à 120

120 - 140



Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques

Marque
Toyota

Modèle
RAV4

Description
RAV4

Type de carrosserie
SUV

Déplacement moteur
2,2 l

Puissance moteur
110 kW (148 hp)

Type de carburant
Diesel

Type de transmission
Manuel

Nombre de portes
5

Nombre de cylindres
4

Nombre de vitesses
6

Description du moteur
2.2D-4D DPF

Marché du modèle
Europe

Nombre de sièges
5

Code du moteur
2AD-FTV

Équipement

D'origine, sortie d'usine

A/C
DUAL AUTO (L&R INDEPENDENT)

ACTIVE HEADRESTS
WITH

AIRBAG SYSTEM
D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE

ANTI-THEFT SYSTEM
IMMOBILIZER

ASHTRAY
WITH (FRONT ONLY)

AUDIO
AM/FM 6CD-CH MP3 BT 6SP

AUTO HEADLAMPS CUTOFF
WITH LIGHT CONTROL SYSTEM (DUSK SENSOR)

BACK MONITOR
WITHOUT

BODY PROTECTION FILM
WITH

COLD AREA PACKAGE
WITHOUT

CRUISE CONTROL
WITH

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM
WITHOUT

DECONTENT PACKAGE
WITHOUT

DESTINATION PACKAGE
ITALY

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)
WITHOUT

EMISSION ID PLATE
DESTINATION EXCEPT JAPAN

ENGINE COOLANT
LLC 50%

EXHAUST EMISSION CONTROL
EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

FRONT SEAT SLIDE
D&P POWER 225MM

GRADE PACKAGE
UP3 PACKAGE

HEADLAMP CLEANER
WITHOUT

INSIDE REAR VIEW MIRROR
AUTO DAY & NIGHT (EC MIRROR)

LICENCE PLATE FRAME
PAINTED BACK DOOR

MUD GUARDS
WITHOUT

OPTIONAL EXT COLOR
WITHOUT

OVERFENDER
WITHOUT

OWNER'S MANUAL
ITALIAN

RADIATOR COVER
WITH

ROOF RAILS
WITHOUT

SEAT MATERIAL
LEATHER

SPARE TYRE
TIRE REPAIR KIT

SPEEDOMETER
KM/H

SUN ROOF & MOON ROOF
WITHOUT

TIRE & DISK WHEEL
225/65R17 ALLOY 5 SPOKES

TOUCH-UP PAINT
WITHOUT

VSC
WITH

WIRELESS DOOR LOCK
WITH SMART ENTRY

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER
WITHOUT

REAR SEAT
60:40 TILT DOWN

SEAT HEATER
WITH (DRIVER & PASSENGER)

SIDE GLASS
PRIVACY

SPARE WHEEL COVER
WITHOUT

STEERING WHEEL
LEATHER WITH NEW DESIGN

THIRD SEAT
WITHOUT

TIRE BRAND
UNSPECIFIED

TOWING PACKAGE
WITHOUT

WASHER FLUID
WITH

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

01/2010 **Italie**

Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

01/2010 **Italie**

Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

01/2010 Italie

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

11/2023 Italie

A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35 pays**