




## Peugeot 2008

VIN: VF3CU9HD8EY044915

Diesel



Généré le 06/02/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Lituanie

 États-Unis

 Slovaquie

 Tchéquie

 Italie

 Roumanie

 Hongrie

 Slovénie

 Suède

 Canada

 Danemark


## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 34 351 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 141 361 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



#### Relevés du compteur kilométrique

04/2014	13 km
07/2014	1600 km
01/2015	5 600 km
01/2024	34 351 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



**Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



Contrôle technique

Passé

01/2024



Italie

A passé le contrôle technique avec succès

Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dompage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**  
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions


Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

🗣️ Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km



## Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



### Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Peugeot**



Modèle

**2008**



Type de carrosserie

**Break**



Déplacement moteur

**1,6l**



Puissance moteur

**84 kW (113 hp)**



Type de carburant

**Diesel**



Nombre de sièges

**5**



Émissions de CO2

105 g/km

# Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

## Derniers enregistrements

04/2014  Italie



### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

04/2014  Italie



### Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

04/2014  Italie



### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

01/2024  Italie



### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**