




## Seat Leon

VIN: VSSZZZ5FZER038903

Diesel

Généré le 06/26/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Tchèque Roumanie Hongrie Slovénie Slovaquie Italie États-Unis Canada Lituanie Suède  
 Danemark


## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 96 141 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 178 016 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



#### Relevés du compteur kilométrique

10/2013	15 km
10/2023	96 141 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



### Contrôle technique

Passé

Information découverte le 10/2023 Italie A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 10/2025



### Épave



Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ Aucun problème détecté

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO<sub>2</sub> les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

🗨️ Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Jusqu'à  
120

120 - 140

140 - 155

Émissions  
CO<sub>2</sub> de ton  
véhicule

**109 g/km**

Classe **A**

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

### Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Seat**



Modèle  
**Leon**



Type de carrosserie  
**Break**



Déplacement moteur  
**2l**



Puissance moteur  
**135 kW (181 hp)**



Type de carburant  
**Diesel**



Nombre de sièges  
**5**



Émissions de CO2  
**109 g/km**

## Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

10/2013  Italie



**Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

10/2013  Italie



**Mis en vente**

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

10/2013  Italie



### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

10/2023  Italie



### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**