Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe ~~Inspektion wurde durch~~geführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
VW 136 / 50962 Autowelt Schuler Villingen GmbH 78052 Villingen- Schwenningen 21.04.15 Schuch	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SB

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

– CC	– Golf Sportsvan	– Sharan
– Eos	– Golf Variant	– The Beetle
– Golf	– Jetta	– The Beetle Cabriolet
– Golf Cabriolet	– Passat	– Tiguan
– Golf GTD	– Passat Variant	– Touareg
– Golf GTE	– Polo	– Touran
– Golf GTI	– Scirocco	– up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion,** und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.**
- **Betriebsanleitung beachten.**

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 20.330 km	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 033286	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.04.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 24014	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: # 22824	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	BTH 04/2018
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.5.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 38043	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 136/3949/7 Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 136/3949/7 Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.07.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 40776	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 136/3949/7 Gehm +	LongLife Mobilitätsgarantie: VW 136/3949/7 Gehm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☐ / ☑ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☐ / ☑ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 09.05.19	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 51587	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: H 10614	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 136/3949/7 Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz	Long Life Mobilitätsgarantie: VW 136/3949/7 Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.04.2020	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 62 825	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW 136/3949/7 Gohm+ Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie: VW 136/3949/7 Gohm+ Graf Hardenberg GmbH 78467 Konstanz Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 04.2022	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.05.2011	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 74167	☒ / ☐ Klimaservice
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Autohaus
KFZ-MEISTERBETRIEB
Service
Industriestraße 11
71272 Renningen
Tel. 07159/3300

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.04.2012	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 86094	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: KFZ-[illegible]ERBETRIEB Bosch Car Service Industriestraße 11 71272 Renningen Tel. 07159/3390	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.05.22	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 88493	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 157100	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Kühnle
KFZ-MEISTERBETRIEB
Bosch Car Service
Industriestraße 11
71272 Renningen
Tel. 07159/3300

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.6.2023	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 101815	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 161331	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Kühnle KFZ-MEISTERBETRIEB Bosch Car Service Industriestraße 11 71332 Renningen Tel. 07159/...	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.02.2024	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 108940	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: 164841	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

KFZ-MEISTERBETRIEB
Industriestraße 11 · 71272 Renningen
Telefon (07159) 3300 · Telefax (07159) 3069
info@kfz-kuehnle.de
www.kfz-kuehnle.de

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.04.2014	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 111401	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

3G0012701SB

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 14 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs