

MINI JOHN

Scanne pour obtenir le rapport complet




WMWSU910X0T780861

Essence

Généré le 19/10/2025

Émissions
de CO₂

165 g/km Classe: E

2 propriétaires
trouvésMarque
MINIModèle
JOHNType de carrosserie
HayonCylindrée moteur
1,6lPuissance moteur
155 kW (208 hp)

Dommage



Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule



Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

Vol



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays : Slovaquie Italie

Tchéquie Slovénie Roumanie Hongrie Canada Danemark

Kilométrage



Note

- Dernier kilométrage connu : 31570 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 57 242 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés

Avertissement

Ce document fournit une version résumée du rapport complet sur l'historique du véhicule. Il comprend les points essentiels concernant les dommages, les écarts de kilométrage, les vols et d'autres détails essentiels. Cependant, il ne contient pas l'ensemble des données, des informations supplémentaires ou des documents justificatifs disponibles dans le rapport numérique complet. Pour une analyse complète et tous les documents historiques pertinents, réfère-toi à la version complète en scannant le code QR ou en y accédant par le biais de la plateforme désignée. Les informations fournies ici ne le sont qu'à titre de référence et ne doivent pas servir de base à des décisions d'achat.