Rapport de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule CLS 320 CDI
Première mise en circulation 11.07.2008
FIN WDD2193221A145811

Prochain(e) 08.2022 113323 km

Maintenance

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

Rapport de maintenance 11

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A. Via Settima Strada 9 Padova	Date	02.08.2021
		N° d'ordre de réparation	4718
		Kilométrage	88323 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	2508
Temps restant	-366 Jours
Distance restante	23431 km

Travaux supplémentaires

Remplacement du filtre combiné	☒
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	☒

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 9

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A.	Date	30.07.2018
	Via Settima Strada, 9	N° d'ordre de réparation	7285
	Padova	Kilométrage	82548 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	860E
Temps restant	-4 Jours
Distance restante	21561 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	☒
---	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 8

Mercedes-Benz TRIVELLATO S.p.A.
Via Settima Strada, 9
Padova

Date 07.08.2017
N° d'ordre de réparation 6081
Kilométrage 79109 km

Maintenance effectuée

Maintenance Petit service de maintenance
Code atelier 2507
Temps restant -20 Jours
Distance restante 21892 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Qualité d'huile
Viscosité

Description Boite de vitesses automatique
Qualité d'huile
Viscosité

Travaux supplémentaires

Remplacement du liquide de frein

Remplacement du filtre combiné

Vidange d'huile et remplacement du filtre de la boîte de vitesses automatique

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué

Rapport de maintenance 7

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A.	Date	13.07.2016
	Via Settima Strada, 9	N° d'ordre de réparation	5033
	Padova	Kilométrage	75980 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	9860P
Temps restant	3 Jours
Distance restante	17620 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Remplacement du filtre combiné	☒
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 5

Mercedes-Benz TRIVELLATO S.p.A.
Via Settima Strada, 9
Padova

Date 09.07.2014
N° d'ordre de réparation 4569
Kilométrage 49676 km

Maintenance effectuée

Maintenance Grand service de maintenance
Code atelier 606
Temps restant -20 Jours
Distance restante 17317 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Qualité d'huile
Viscosité

Travaux supplémentaires

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué

Rapport de maintenance 3

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A.	Date	12.06.2012
	Corso Stati Uniti, 1/16	N° d'ordre de réparation	4100
	Padova	Kilométrage	36172 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	9A60R
Temps restant	2 Jours
Distance restante	17399 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	☒
---	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A.	Date	15.06.2011
	Corso Stati Uniti, 1/16	N° d'ordre de réparation	4116
	Padova	Kilométrage	28588 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Petit service de maintenance
Code atelier	505
Temps restant	0 Jours
Distance restante	16091 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	HELIX
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Remplacement du filtre combiné	☒
Filtre à carburant remplacé	☒
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 1

Mercedes-Benz	TRIVELLATO S.p.A.	Date	16.06.2010
	Corso Stati Uniti, 1/16	N° d'ordre de réparation	3483
	Padova	Kilométrage	19679 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	A606
Temps restant	5 Jours
Distance restante	14084 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	mobil1
Viscosité	

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garantie contre la corrosion	☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	☒
----------	-------------------------------------