



Mercedes-Benz

Général

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------------|
| Véhicule | CLS 320/350 CDI | Numéro d'immatriculation du véhicule | - |
| VIN | WDD2193221A145811 | Numéro de vérification de carte | 41424344 |
| Date de livraison | 05.06.2008 | Numéro d'approbation de type EU | e1*2001/116*0295*10 |
| Numéro de commande | 0854328887 | Identifiant d'étalonnage | 0144482102010001 |
| Numéro de production | 6945972 | | |
| Inscription initiale | - | | |
| Nom du client | - | | |

Technique

| | |
|---------------------|--|
| Peinture | 197 (-) |
| Moteur | 64292040703872 (Numéro d'article: A6420106500) |
| Transmission | 72290201854074 (Numéro d'article: 2112703302) |
| Direction | 21946010000815006785 (Conduite à gauche) |

Equipement intérieur

| Code | Usage | Désignation |
|------|-------------------------|---------------|
| 200 | additionalInteriorCode1 | Cuir |
| 204 | interiorCode | Cuir - marron |

Remplissage

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|-----|
| Huile de moteur | 8,5l | Réfrigérant | - l |
| Liquide de frein | - l | Huile de réfrigérateur | - l |
| Liquide de refroidissement | - l | Huile d'embrayage | - l |
| Huile de direction | - l | Huile pour engrenages d'essieu arrière | - l |

Couleur

| Peinture | Code | Nom |
|----------|------|-----|
| 1 | 197 | - |

Moteur

| Moteur | Numéro de moteur | Numéro de pièce |
|--------|------------------|-----------------|
| 1 | 64292040703872 | A6420106500 |

SA Codes

| Code | Description |
|------|---------------------------------------|
| 197U | Noir obsidienne - peinture métallisée |
| 200A | Cuir |
| 204A | Cuir - marron |

SA Codes

| | |
|------|---|
| 206B | Notice d'utilisation et carnet de maintenance-italien |
| 220 | Aide au stationnement arrière |
| 255B | MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD |
| 263B | Plaque airbag - italien/anglais |
| 293 | Airbags latéraux à l'arrière |
| 336B | Langue combiné d'instruments/HU - italien |
| 386 | Pack téléphonie universel |
| 401 | Sièges climatisés à l'avant |
| 427 | Boîte de vitesses automatique 7 rapports |
| 428 | Touches de commande au volant/palettes de commande au volant - peintes |
| 474 | Filtre à particules diesel |
| 489 | AIRMATIC DC/suspension pneumatique semi-active |
| 500 | Rétroviseur extérieur rabattable (électrique) |
| 527 | COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec Navigation), autoradio High-Line |
| 543L | Italie |
| 581 | Climatisation automatique |
| 5XXL | Europe |
| 600 | Lave-phares |
| 615 | Projecteurs bi-xénon avec éclairage actif dans les virages |
| 619 | Feu de virage |
| 690 | Roue de secours compacte (Minispare) |
| 732 | Console centrale en carbone brillant AMG |
| 809 | AEJ X8/1 |
| 831 | Fixation de la plaque d'immatriculation Italie |
| 96V | Indice de vitesse + charge 99Y HL + 101Y HL |
| 983 | Document CoC technique Euro 7 - sans attestation d'immatriculation partie 2 |
| A22 | NEUE WANDLERGENERATION |
| A24 | GELENKFLANSCH 4-ARM 120 |
| A49 | WANDLER MIT 3 REIBLAMELLEN |
| A52 | R- SCHALTPLATTE MIT VGS 3 |
| F219 | Série 219 |
| FC | Coupé |
| G902 | GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 02 |
| GA | Boîte de vitesses automatique |
| HA | ESSIEU ARRIÈRE |
| J52 | ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE |
| K11 | Feu de stop adaptatif clignotant |

SA Codes

| | |
|------|---|
| K13 | Code de contrôle pour intervalle de maintenance 25000 km |
| L | Direction à gauche |
| M002 | Moteurs avec turbocompresseur et refroidissement d'air de suralimentation |
| M30 | Cylindrée 3,0 litres |
| M642 | Moteur diesel V6 OM642 |
| R01 | Pneus ete |
| R70 | Jante alliage à 5 branches doubles 18 pouces "Monte mixte" |
| U72 | Lecteur DVD avec code régional 2 Europe, Japon |
| VL | Demi-essieu avant gauche |
| VR | Demi-essieu avant droit |

Huile de moteur

Toutes les informations se réfèrent à l'huile moteur.

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|---|
| 8,5 | 229.52 | <p>recommandation : pour assurer la capacité de démarrage à froid pour des températures inférieures à -20°C, ainsi qu'un comportement de lubrification optimal à basses températures extérieures et en raison de contraintes accrues (p. ex. par des biocarburants), comme huiles toute saison pour moteurs VAN viscosités SAE 0W-Voir SI18.00-P-1311A ;</p> <p>recommandation : pour assurer la capacité de démarrage à froid pour des températures inférieures à -20°C, ainsi qu'un comportement de lubrification optimal à basses températures extérieures et en raison de contraintes accrues (p. ex. par des biocarburants), recommandation comme huiles toute saison pour moteurs VAN viscosités SAE 0W-30, 0W-40 ou SAE 5W-30, 5W-40. Tenez compte dans ce cas des plages de température d'utilisation dans la notice d'utilisation ou sur la feuille 224.1. Recommandé pour la consommation de carburant la plus faible possible (respectivement classe de viscosité SAE la plus basse ; tenir compte des restrictions possibles des classes de viscosité SAE autorisées)</p> |

Liquide de frein

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Spécification du liquide de frein | 331.0 |
|-----------------------------------|-------|

Liquide de refroidissement

| | |
|--|--|
| Spécification pour le liquide de refroidissement | |
| 325.6 | - |
| 326.6 | Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible. |

Huile de direction

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|-------|
| - | 236.3 | - |

Réfrigérant

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|-------|
| - | 361.0 | - |

Huile de réfrigérateur

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|-------|
| - | 362.1 | - |

Huile d'embrayage

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|-------|
| - | 236.14 | - |

Huile pour engrenages d'essieu arrière

| Quantité (litre) | Qualité d'huile | Notes |
|------------------|-----------------|-------------|
| - | 235.7 | 75W-85 - |