



## Toyota RAV4

JTMBC31V20D014275

Diesel

2009

Généré le 06/10/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet

### Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

### Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 108 563 km.

### Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

### Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

### Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO<sub>2</sub> basse : 159 g/km.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

### Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :

 Tchéquie  Italie  Roumanie  Slovénie  Hongrie  Slovaquie  Danemark  Canada


## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



### Note

- Dernier kilométrage connu : 108 563 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 209 535 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



#### Relevés du compteur kilométrique

06/2009	13 km
06/2024	108 563 km

## Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

✓= Contrôle technique **Passé** Information découverte le 06/2024 🇮🇹 **Italie** A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 06/2026

↺↻ Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Calendrier d'entretien

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.

### Note

- La dernière révision était prévue il y a 3 563 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- La prochaine visite d'entretien doit être effectuée à 11437 km

## Prochaine révision à 120 000 km

 **Durée de la révision 30 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

+44 vérifications à effectuer

 **Durée de la révision 84 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer) Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

+65 vérifications à effectuer

 **Durée de la révision 84 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre à air (Remplacer) Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer) +66 vérifications à effectuer

 **Durée de la révision 84 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre à air (Remplacer) Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer) +67 vérifications à effectuer

 **Durée de la révision 42 min** Filtre à carburant (Remplacer)

## Révision effectuée à 105 000 km

 **Durée de la révision 30 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

+44 vérifications effectuées

 **Durée de la révision 30 min** Filtre à huile moteur (Remplacer) Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

+45 vérifications effectuées

## Domage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

 **Aucun problème détecté**



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



**Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



**Note**

- Dernier prix de vente connu : 10 000 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 6 800 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une Toyota RAV4 2009 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

6 120 €

Prix moyen

6 800 €

Prix le plus haut

7 480 €

# Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



## Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **159 g/km** Classe **D**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



## Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



### Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Toyota**



Modèle  
**RAV4**



Description  
**RAV4**



Type de carrosserie  
**SUV**



Année de fabrication  
**2009**



Cylindrée moteur  
**2,2l**



Puissance moteur  
**110 kW (148 hp)**



Type de carburant  
**Diesel**



Type de transmission  
**Manuel**



Nombre de portes

5



Nombre de cylindres

4



Nombre de vitesses

6



Description du moteur

2.2D-4D DPF



Marché du modèle

Europe



Nombre de sièges

5

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

### A/C DUAL AUTO (L&R INDEPENDENT)

- ✦✦ Climatisation automatique bizona avec commandes séparées pour les côtés gauche et droit

### AIRBAG SYSTEM D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE

- ✦✦ Deux airbags frontaux, latéraux et de genoux

### AUDIO AM/FM 6CD-CH MP3 BT 6SP

- ✦✦ Radio AM/FM, changeur 6 CD, lecteur MP3, compatible Bluetooth, système à 6 haut-parleurs

### BACK MONITOR WITHOUT

- ✦✦ N'a pas de moniteur arrière

### COLD AREA PACKAGE WITHOUT

- ✦✦ Pas d'ensemble climat froid

### DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITHOUT

- ✦✦ Ne dispose pas de feux de jour

### DESTINATION PACKAGE ITALY

- ✦✦ Configuré pour le marché italien

### EMISSION ID PLATE DESTINATION EXCEPT JAPAN

- ✦✦ Destination à l'exclusion du Japon

### EXHAUST EMISSION CONTROL EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

- ✦✦ Contrôle des émissions Euro 5 avec OBD pour les moteurs diesel

### ACTIVE HEADRESTS WITH

- ✦✦ Équipé d'appuis-tête actifs

### ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER

- ✦✦ Équipé d'un système antidémarrage pour la protection contre le vol

### AUTO HEADLAMPS CUTOFF WITH LIGHT CONTROL SYSTEM (DUSK SENSOR)

- ✦✦ Coupure automatique des phares avec système de contrôle de l'éclairage (détecteur de crépuscule)

### BODY PROTECTION FILM WITH

- ✦✦ Inclut un film protecteur

### CRUISE CONTROL WITH

- ✦✦ Véhicule équipé d'un régulateur de vitesse

### DECORATION PACKAGE WITHOUT

- ✦✦ Aucun contenu supplémentaire n'est inclus

### DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE) WITHOUT

- ✦✦ Ne comprend pas les forfaits de destination supplémentaires

### ENGINE COOLANT LLC 50%

- ✦✦ Liquide de refroidissement du moteur avec 50 % de Long Life Coolant (LLC)

### FRONT SEAT SLIDE D&P MANUAL 255MM

- ✦✦ Réglage manuel de la glissière pour le conducteur et le passager, avec une amplitude de 255 mm

**GRADE PACKAGE** WITHOUT

❖ Pas de paquet spécifique pour la catégorie de véhicule

**INSIDE REAR VIEW MIRROR** AUTO DAY & NIGHT (EC MIRROR)

❖ Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole électronique

**MUD GUARDS** WITHOUT

❖ Pas de garde-boue inclus

**OVERFENDER** WITHOUT

❖ Aucun garde-boue n'est installé sur le véhicule

**PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER** WITHOUT

❖ Ne comprend pas la garniture ou le couvercle du plateau

**REAR SEAT** 60:40 TILT DOWN

❖ Répartition 60:40, inclinable vers le bas

**SEAT HEATER** WITHOUT

❖ Aucun chauffage de siège n'est installé

**SIDE GLASS** PRIVACY

❖ Verre de protection contre les regards indiscrets

**SPARE WHEEL COVER** WITH

❖ Livré avec une housse pour la roue de secours

**STEERING WHEEL** LEATHER WITH NEW DESIGN

❖ Nouveau volant gainé de cuir

**THIRD SEAT** WITHOUT

❖ N'a pas de troisième rangée de sièges

**TIRE BRAND** UNSPECIFIED

❖ Marque de pneu non spécifiée

**TOWING PACKAGE** WITHOUT

❖ Pas de kit de remorquage inclus

**HEADLAMP CLEANER** WITHOUT

❖ Sans

**LICENCE PLATE FRAME** SHORT RR BUMPER

❖ Placement du cadre de la plaque d'immatriculation courte sur le pare-chocs arrière

**OPTIONAL EXT COLOR** WITHOUT

❖ Ne dispose pas d'un choix de couleurs extérieures en option

**OWNER'S MANUAL** ITALIAN

❖ Manuel fourni en italien

**RADIATOR COVER** WITH

❖ Équipé d'un cache-radiateur

**ROOF RAILS** WITHOUT

❖ Pas de barres de toit incluses

**SEAT MATERIAL** FABRIC B

❖ Sièges en tissu B

**SPARE TYRE** FULL SIZE

❖ Pneu de secours de taille normale fourni

**SPEEDOMETER** KM/H

❖ Affiche la vitesse en kilomètres par heure

**SUN ROOF & MOON ROOF** WITHOUT

❖ Pas de toit ouvrant ou de toit ouvrant transparent

**TIRE & DISK WHEEL** 225/65R17 ALLOY 5 SPOKES

❖ Jantes en alliage à 5 branches et pneus 225/65R17

**TOUCH-UP PAINT** WITHOUT

❖ La peinture de retouche n'est pas fournie

**VSC** WITH

❖ Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) équipé

WASHER FLUID WITH

✦ Système de lave-glace inclus

WIRELESS DOOR LOCK WITH

✦ Avec système de verrouillage de porte sans fil

WVTA GENERATION SPEC MVSS CR LABELID PLATE

✦ Ce véhicule répond aux exigences des normes de sécurité des véhicules à moteur et possède une étiquette ou une plaque d'identification CR.

## Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 06/2009 🌐 Pays inconnu

### Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

● 11/2009 🇮🇹 Italie

### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 12/2014 🇮🇹 Italie

### Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

● 12/2014 🇮🇹 Italie

### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

● 06/2024 🇮🇹 Italie

### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

**Vérifie l'historique du véhicule**  
Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

**Fais inspecter la voiture par un professionnel**  
Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

**Vérifie le kilométrage**  
Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

**Demande les carnets d'entretien**  
Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

**Fais un vrai essai routier**  
Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

**Compare avec d'autres voitures similaires**  
Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur