

Toyota RAV4

Généré le 03/12/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



JTMBB31V00D069164

Carburant: Diesel

Année: 2011

Type de transmission: Automatique

Émissions

⚠ Attention

Émission de CO₂ élevée : 189 g/km.

Vérification d'usage commercial

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✔ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 111 490 km.

Vérification de la situation juridique

✔ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✔ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport

✔ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✔ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police

✔ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



Véhicule de démonstration

✔ Aucun enregistrement trouvé

démonstration.

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de



Véhicule d'auto-école

✔ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.




Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectuéé dans **8 pays** :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Roumanie  Tchéquie  Slovénie  Slovaquie  Italie  Hongrie  Danemark  Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 111 490 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 202 135 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2011	1km
01/2013	22 989 km
01/2015	47 678 km
01/2017	67 231 km
01/2019	78 321 km

Relevés du compteur kilométrique

01/2021	88 213 km
01/2023	98 085 km
01/2025	109 144 km

ⓘ Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 115 412 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

01/2011 - 06/2025 Utilisation normale 636 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Passé

Information découverte le 06/2025



Italie

A passé le contrôle

technique avec succès

Valide jusqu'au 06/2027



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Calendrier d'entretien

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.



Résumé

- La dernière révision était prévue il y a 6 490 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- La prochaine visite d'entretien doit être effectuée à 8 510 km

Prochaine révision à 120 000 km



Durée de la révision 30 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

+44 vérifications à effectuer



Durée de la révision 84 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

+65 vérifications à effectuer



Durée de la révision 84 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre à air (Remplacer)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

+66 vérifications à effectuer



Durée de la révision 84 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)

Filtre à air (Remplacer)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

+67 vérifications à effectuer



Durée de la révision 42 min

Filtre à carburant (Remplacer)

Révision effectuée à 105 000 km

⌚	Durée de la révision 30 min	Filtre à huile moteur (Remplacer)	Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)
+44 vérifications effectuées			
⌚	Durée de la révision 30 min	Filtre à huile moteur (Remplacer)	Cosses de batterie (Nettoyer/serrer/re-graisser)
+45 vérifications effectuées			

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

- ✓ **Bonne nouvelle**
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

- ✓ **Bonne nouvelle**
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Valeur sur le marché

Nous avons vérifié à combien se sont vendus récemment des véhicules similaires et calculé un prix moyen pour ce modèle et cette année.



Résumé

- Dernier prix de vente connu : 9 500 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 9 000 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Toyota RAV4 2011 sur le marché aujourd'hui

Nous avons analysé les prix récents pour ce modèle et cette année, en nous basant sur les ventes réalisées dans ton pays au cours des 6 derniers mois. Cela te donne une idée du prix auquel se vendent des véhicules similaires, de quoi t'aider à prendre une décision plus éclairée. Garde à l'esprit que les prix peuvent varier selon l'état, le kilométrage et les équipements du véhicule.

Prix le plus bas

8 100 €

Prix moyen

9 000 €

Prix le plus haut

9 900 €

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **189 g/km** Classe **E**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +




Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.






Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque Toyota	 Modèle RAV4	 Description RAV4
 Type de carrosserie SUV	 Année de fabrication 2011	 Cylindrée moteur 2,2l
 Puissance moteur 110 kW (148 ch / 150 PS)	 Type de carburant Diesel	 Type de transmission Automatique
 Nombre de cylindres 4	 Description du moteur 2.2 DCAT	 Nombre de sièges 5
 Code du moteur 2AD-FHV	 Émissions de CO2 189 g/km	

Équipement

D'origine, sortie d'usine

<div>A/C DUAL AUTO (L&R INDEPENDENT)</div> <div>❖ Climatisation automatique bizona avec commandes séparées pour les côtés gauche et droit</div>	<div>ABS WITH</div> <div>❖ Système de freinage antiblocage inclus</div>
<div>ACTIVE HEADRESTS WITH</div> <div>❖ Équipé d'appuis-tête actifs</div>	<div>AIR SPATS FR & RR TIRES</div> <div>❖ Situé sur les pneus avant et arrière</div>
<div>AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH WITH</div> <div>❖ Comprend un interrupteur pour activer/désactiver l'airbag passager</div>	<div>AIRBAG SYSTEM D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE</div> <div>❖ Deux airbags frontaux, latéraux et de genoux</div>
<div>ANTENNA ROOF POLE TYPE</div> <div>❖ Le type d'antenne est un mât de toit</div>	<div>ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER</div> <div>❖ Équipé d'un système antidémarrage pour la protection contre le vol</div>
<div>ASHTRAY WITH (FRONT ONLY)</div> <div>❖ Avec cendrier à l'avant uniquement</div>	<div>AUDIO FULL NAVI HDD BT 6SP</div> <div>❖ Système de navigation complet avec disque dur interne et connectivité Bluetooth, avec 6 haut-parleurs</div>

AUDIO JACK WITH

⚡ Système audio équipé d'une prise audio auxiliaire

BACK GLASS PRIVACY

⚡ Vitre arrière teintée

BODY PROTECTION FILM WITH

⚡ Inclut un film protecteur

CONSOLE BOX PVC

⚡ Fabriqué en PVC

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITHOUT

⚡ Ne dispose pas de feux de jour

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE) WITHOUT

⚡ Ne comprend pas les forfaits de destination supplémentaires

EMISSION ID PLATE DESTINATION EXCEPT JAPAN

⚡ Destination à l'exclusion du Japon

ENGINE COOLANT LLC 50%

⚡ Liquide de refroidissement du moteur avec 50 % de Long Life Coolant (LLC)

FRONT FOG LAMPS VANGUARD-TYPE, WHITE

⚡ Feux antibrouillard avant blancs de type Vanguard

FRONT SEAT SLIDE D&P POWER 225MM

⚡ Les sièges du conducteur et du passager sont dotés d'une fonction de glissement électrique (plage de 225 mm).

FRONT WHEEL BRAKE 16 INCH DISC

⚡ Équipé de freins à disque de 16 pouces

GRADE PACKAGE WITHOUT

⚡ Pas de paquet spécifique pour la catégorie de véhicule

HEADLAMPS RAV4 MC2 VANGUARD-TYPE, NORMAL

⚡ Projecteurs normaux de type Vanguard

AUTO HEADLAMPS CUTOFF WITH LIGHT CONTROL SYSTEM

(DUSK SENSOR)

⚡ Coupure automatique des phares avec système de contrôle de l'éclairage (détecteur de crépuscule)

BACK MONITOR WITH NAVI

⚡ Caractéristiques de l'écran du système de navigation

COLD AREA PACKAGE WITHOUT

⚡ Pas d'ensemble climat froid

CRUISE CONTROL WITH

⚡ Véhicule équipé d'un régulateur de vitesse

DECONTENT PACKAGE WITHOUT

⚡ Aucun contenu supplémentaire n'est inclus

DOOR TRIM LEATHER/ALCANTARA

⚡ Cuir et Alcantara utilisés pour les garnitures de portes

ENGINE 2AD-FHV (DPNR)

⚡ Moteur 2AD-FHV avec technologie DPNR

EXHAUST EMISSION CONTROL EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

⚡ Contrôle des émissions Euro 5 avec OBD pour les moteurs diesel

FRONT SEAT LUMBAR SUPPORT D: POWER

⚡ Le siège du conducteur est doté d'un support lombaire à réglage électrique

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER POWER

⚡ Réglable électriquement

GLOVE BOX WITH KEY + COOLER

⚡ Livré avec clé et glacière

HEADLAMP CLEANER WITHOUT

⚡ Sans

HEATER CONTROL PANEL PUSH TYPE

⚡ Contrôlé par des boutons-poussoirs

HILL ASSIST CONTROL (HAC) WITH (+DAC FOR CVT)

- Comprend le système d'aide à la montée ; certains modèles peuvent avoir le système d'aide à la descente pour la transmission CVT.

INSIDE REAR VIEW MIRROR AUTO DAY & NIGHT (EC MIRROR)

- Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole électronique

LICENCE PLATE FRAME PLATING BACK DOOR

- La porte arrière a un cadre plaqué

MUD GUARDS WITHOUT

- Pas de garde-boue inclus

OVERFENDER WITH

- Inclut les garde-boue

PACKAGE OPTION 2 WITHOUT

- Pas de forfait supplémentaire Option 2

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER WITHOUT

- Ne comprend pas la garniture ou le couvercle du plateau

REAR QUARTER GLASS PRIVACY

- Vitre de custode teintée

REAR WINDOW DEFOGGER WITH TIMER

- Équipé d'une minuterie pour le désembuage de la lunette arrière

SEAT HEATER WITH (DRIVER & PASSENGER)

- Sièges chauffants pour le conducteur et le passager

SHIFT LEVER & KNOB LEATHER

- Levier de vitesse et pommeau recouverts de cuir

SPARE TYRE TIRE REPAIR KIT

- Kit de réparation des pneus fourni à la place de la roue de secours

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM IGNITION+ROOM+FR**PERSONAL+FOOT+PUSH START**

- Comprend l'éclairage de l'allumage, de l'espace intérieur, de la zone du passager avant, de la zone des pieds et du bouton de démarrage.

INTERMITTENT WIPER RAIN SENSOR (AUTO)

- Essuie-glaces automatiques à détection de pluie

MICROPHONE WITH

- Microphone installé pour les systèmes audio et de communication

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR COLOUR PWR RETRACT HEAT WITH TURN INDICATOR

- Le rétroviseur peut être rétracté électriquement, chauffé et comprend des clignotants.

OWNER'S MANUAL ITALIAN

- Manuel fourni en italien

PACKAGE OPTION 3 WITHOUT

- Pas de paquet spécifique option 3 incluse

RADIATOR COVER WITH

- Équipé d'un cache-radiateur

REAR SEAT 60:40 TILT DOWN

- Répartition 60:40, inclinable vers le bas

ROOF RAILS WITHOUT

- Pas de barres de toit incluses

SEAT MATERIAL LEATHER/ALCANTARA

- Sièges recouverts de cuir et d'Alcantara

SIDE GLASS PRIVACY

- Verre de protection contre les regards indiscrets

SPARE WHEEL COVER WITHOUT



- Pas de housse pour la roue de secours incluse


<div><div>SPEEDOMETER</div><div>KM/H</div></div> <div>⚡ Affiche la vitesse en kilomètres par heure</div>	<div><div>STEERING WHEEL</div><div>LEATHER WITH NEW DESIGN</div></div> <div>⚡ Nouveau volant gainé de cuir</div>
<div><div>STEERING WHEEL SWITCHES</div><div>METER + AUDIO + HANDS-FREE</div></div> <div>⚡ Comprend des commandes pour les fonctions compteur, audio et mains libres.</div>	<div><div>SUN ROOF & MOON ROOF</div><div>WITH</div></div> <div>⚡ Toit ouvrant et toit ouvrant transparent inclus</div>
<div><div>THIRD SEAT</div><div>WITHOUT</div></div> <div>⚡ N'a pas de troisième rangée de sièges</div>	<div><div>TIRE & DISK WHEEL</div><div>235/55R18 ALLOY</div></div> <div>⚡ Les pneus sont des 235/55R18 sur des jantes en alliage.</div>
<div><div>TIRE BRAND</div><div>UNSPECIFIED</div></div> <div>⚡ Marque de pneu non spécifiée</div>	<div><div>TOUCH-UP PAINT</div><div>WITHOUT</div></div> <div>⚡ La peinture de retouche n'est pas fournie</div>
<div><div>TOWING PACKAGE</div><div>WITHOUT</div></div> <div>⚡ Pas de kit de remorquage inclus</div>	<div><div>TYRE INFLATION PRESSURE WARNING</div><div>WITHOUT</div></div> <div>⚡ N'a pas de fonction d'avertissement de la pression des pneus</div>
<div><div>VSC</div><div>WITH</div></div> <div>⚡ Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) équipé</div>	<div><div>WASHER FLUID</div><div>METHANOL (FULL)</div></div> <div>⚡ Réservoir plein de liquide lave-glace au méthanol</div>
<div><div>WHEEL CAP</div><div>CTR-ORNAMENT (FOR ALLOY)</div></div> <div>⚡ Type d'ornement central pour les jantes en alliage</div>	<div><div>WINDSHIELD DEICER</div><div>WITHOUT</div></div> <div>⚡ Pas de système de dégivrage du pare-brise</div>
<div><div>WIRELESS DOOR LOCK</div><div>WITH SMART ENTRY</div></div> <div>⚡ Équipé d'un système d'entrée intelligent pour le verrouillage sans fil des portes</div>	<div><div>WVTA GENERATION SPEC</div><div>WVTA</div></div> <div>⚡ Conforme aux spécifications de génération de la WVTA</div>

Chronologie

7 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

<div><div>01/2011</div><div> Pays inconnu</div></div> <div><div>Fabrication</div><div>La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.</div></div>
<div><div>03/2011</div><div> Italie</div></div> <div><div>Première immatriculation</div><div>Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.</div></div>

10/2019  Italie

Le propriétaire a changé

Un changement de propriétaire ou une mise à jour des papiers du véhicule a été enregistré pour ce véhicule. Certains changements peuvent être purement administratifs, comme la fin d'un contrat de location.

06/2023  Italie

Contrôle technique

Un contrôle technique a été enregistré pour ce véhicule. Cela peut inclure divers examens liés à sa conformité routière ou à ses émissions. Les contrôles réussis comme ceux ayant échoué peuvent y figurer.

07/2023  Italie

Le propriétaire a changé

Un changement de propriétaire ou une mise à jour des papiers du véhicule a été enregistré pour ce véhicule. Certains changements peuvent être purement administratifs, comme la fin d'un contrat de location.

07/2023  Italie

Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.

06/2025  Italie

Contrôle technique

Un contrôle technique a été enregistré pour ce véhicule. Cela peut inclure divers examens liés à sa conformité routière ou à ses émissions. Les contrôles réussis comme ceux ayant échoué peuvent y figurer.



Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



~~Vérifie l'historique du véhicule~~

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis sur autoroute
- ☐ Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- ☐ Conduis aussi en ville
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur