

## Rapport de maintenance numérique

### Données du véhicule

Véhicule CLS 63 AMG S 4MAT  
Première mise en circulation 15.12.2014  
FIN WDD2189761A121011

---

**Prochain(e)** 05.2026 87003 km

### Maintenance

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

---

### Rapport de maintenance 12

Mercedes-Benz	AUTOTORINO S.p.A.	Date	07.05.2025
	Via Salaria 713	N° d'ordre de réparation	8 C5 4038
	Roma	Kilométrage	67003 km

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	606
Temps restant	-14 Jours
Distance restante	16289 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	

### Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B avec pack plus	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

---



## Rapport de maintenance 10

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	03.03.2023
	SALARIA	N° d'ordre de réparation	31290
	Via Salaria 713	Kilométrage	62074 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	2608
Temps restant	12 Jours
Distance restante	14413 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies d'allumage remplacées	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 9

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	15.03.2022
	SALARIA	N° d'ordre de réparation	59636
	Via Salaria 713	Kilométrage	56487 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	D0D
Temps restant	-21 Jours
Distance restante	15162 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Batterie pour clé KEYLESS-GO	<input checked="" type="checkbox"/>
remplacée	

Moteur : huile et filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
remplacés	

Liquide de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------------

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 8

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	22.02.2021
	SALARIA	N° d'ordre de réparation	22973
	Via Salaria 713	Kilométrage	51649 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	1607
Temps restant	8 Jours
Distance restante	10524 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5AMG
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Plaquettes de freins AR remplacées	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à air remplacé / Pont AR : huile remplacée	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 7

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	02.03.2020
	SALARIA	N° d'ordre de réparation	47572
	Via Salaria 713	Kilométrage	42173 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	D0D
Temps restant	1 Jours
Distance restante	15338 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5AMG
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie pour clé KEYLESS-GO remplacée	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 6

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	04.03.2019
	ZOE FONTANA	N° d'ordre de réparation	63386
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	Kilométrage	37511 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	2608
Temps restant	17 Jours
Distance restante	16557 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Bougies d'allumage remplacées	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 5

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	09.03.2018
	ZOE FONTANA	N° d'ordre de réparation	22588
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	Kilométrage	34045 km
	ROMA		

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	D0D
Temps restant	30 Jours
Distance restante	8100 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	AMG
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

#### Rapport de maintenance 4

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	06.04.2017
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	N° d'ordre de réparation	43092
	ROMA	Kilométrage	22154 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	H60P
Temps restant	193 Jours
Distance restante	16837 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	AMG
Viscosité	0W-40

#### Travaux supplémentaires

Filtre à air remplacé / Pont AR :	<input checked="" type="checkbox"/>
huile remplacée	
BVA : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

#### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Rapport de maintenance 3

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	12.10.2016
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	N° d'ordre de réparation	27206
	ROMA	Kilométrage	18990 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	505
Temps restant	170 Jours
Distance restante	14500 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	AMG
Viscosité	0W-40

#### Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

#### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	30.03.2016
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	N° d'ordre de réparation	10249
	ROMA	Kilométrage	13461 km

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	EOE
Temps restant	40 Jours
Distance restante	14300 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	AMG
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

## Rapport de maintenance 1

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ ROMA S.p.A.	Date	11.05.2015
	Via Zoe Fontana, 220 Edificio A/2	N° d'ordre de réparation	36398
	ROMA	Kilométrage	7718 km

### Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	505
Temps restant	-5 Jours
Distance restante	12300 km

### Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	AMG
Viscosité	0W-40

### Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

---